



Fot. 17 . Widoczny brak chodnika na długości skrzydła od strony wody dolnej -
- widok w kierunku m. Boleścice.



Fot. 18 . Widoczne zanieczyszczenia, silna vegetacja oraz korozja betonu gzymsu
- widok od strony wody dolnej.