

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna

**Zasady samodopuszczeń zespołów firm zewnętrznych
do pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna**

Skarżysko-Kamienna, czerwiec 2012 r.

Zasady opracował zespół w składzie:

mgr inż. Zdzisława Kowalczyk-Warzecha

mgr inż. Piotr Baran

mgr inż. Marek Bernacki

mgr inż. Szczepan Dudziński

mgr inż. Piotr Kowalik

mgr inż. Mariusz Parkita

inż. Tadeusz Stanik

Zatwierdził


PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna

Dyrektor Generalny
Wojciech Kurek

1. Dokumenty związane:

- 1.1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.
- 1.2. Instrukcje obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna:
 - 1.2.1. Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna.
 - 1.2.2. Instrukcja wykonywania łącznych ruchowych.
 - 1.2.3. Instrukcja organizacji i wykonywania prac w technologii pod napięciem na liniach napowietrznych, kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych do 1kV.
 - 1.2.4. Instrukcja konserwacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 30kV w technologii pod napięciem.
 - 1.2.5. Instrukcja organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziałem firm zewnętrznych.

2. Wymagania ogólne.

- 2.1. Firma zewnętrzna przekazuje odpowiednio do Oddziałowego lub Obszarowego Centrum Dyspozytorskiego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna wykaz pracowników uprawnionych i upoważnionych do wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych – Załącznik nr 1.
- 2.2. Pracownicy firmy zewnętrznej wykonujący prace przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna zobowiązani są pisemnie potwierdzić znajomość instrukcji wymienionych w punkcie 1. niniejszych „Zasad samodopuszczeń...”.
Oddział Skarżysko-Kamienna udostępnia instrukcje wymienione w punkcie 1. niniejszych „Zasad samodopuszczeń...” w formie elektronicznej.
- 2.3. Pracownicy firmy zewnętrznej pracujący przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna wykonują prace na polecenie pisemne.
- 2.4. Decyzję o samodopuszczeniu zespołu pracowników kwalifikowanych z firmy zewnętrznej podejmuje poleceniodawca z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna.

Czynności łączeniowe w stacjach systemowych, GPZ, RS, PZ wykonują wyłącznie pracownicy PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna.

3. Nadawanie pracownikom firm zewnętrznych upoważnień do samodopuszczeń.

- 3.1. Firma zewnętrzna zgłasza do właściwego Rejonu Energetycznego, Departamentu Specjalistycznego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna pracowników starających się o uzyskanie upoważnień do samodopuszczeń.
- 3.2. Rejony Energetyczne, Departament Specjalistyczny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna szkolą pracowników, o których mowa w punkcie 3.1.
- 3.3. Szkolenie obejmuje między innymi: zasady wykonywania czynności łączeniowych, sposób prowadzenia rozmów ruchowych oraz przygotowywania i likwidacji miejsca pracy.
- 3.4. Zespoły prowadzące szkolenie i egzaminy powołują Dyrektorzy Rejonów Energetycznych, Dyrektor Departamentu Specjalistycznego we współpracy z Dyrektorem Centralnej Dyspozycji Mocy.
- 3.5. Dyrektorzy Rejonów Energetycznych, Dyrektor Departamentu Specjalistycznego na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu nadają upoważnienia do samodopuszczeń – wzór upoważnienia – Załącznik nr 2.

4. Samodopuszczenie zespołu firmy zewnętrznej do pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna.

Dopuszczający z firmy zewnętrznej w koordynacji z dyspozytorem właściwego Centrum Dyspozytorskiego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna przygotowuje miejsce pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. Po przygotowaniu miejsca pracy dopuszcza do pracy zespół pracowników firmy zewnętrznej.

Dopuszczającym może być osoba posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji i upoważniona pisemnie przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna do:

- wykonywania czynności łączeniowych w celu przygotowania miejsca pracy na sieciach SN i nn zasilanych promieniowo,
- przygotowania miejsca pracy na liniach 110kV.

5. Zasady organizacji samodopuszczeń.

- 5.1. Pracownik firmy zewnętrznej wyznaczony do pełnienia funkcji dopuszczającego pisemnie potwierdza, w oświadczeniu – Załącznik nr 3, zapoznanie się ze sposobem zasilania oraz usytuowaniem w terenie urządzeń, na których będzie wykonywana praca. Oświadczenie firma zewnętrzna przekazuje właściwej jednostce organizacyjnej PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna prowadzącej eksploatację urządzeń.
- 5.2. Firma zewnętrzna wyposaża dopuszczającego w sprzęt niezbędny do prawidłowego przygotowania miejsca pracy.
- 5.3. Samodopuszczenie do pracy realizuje dopuszczający z firmy zewnętrznej po uzyskaniu zgody od koordynującego z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna.
- 5.4. Zakończenie pracy dopuszczający lub kierujący zespołem zgłasza koordynującemu.
- 5.5. Dopuszczający ma obowiązek złożyć koordynującemu meldunek, że urządzenia na których była wykonywana praca nadają się, lub nie nadają się, do załączenia pod napięcie.
- 5.6. Firma zewnętrzna ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonanych prac i stan urządzeń zgłaszanych do załączenia pod napięcie.
- 5.7. Koordynujący wydaje dopuszczającemu polecenie likwidacji miejsca pracy i załączenia urządzeń pod napięcie.
- 5.8. Rozmowy ruchowe prowadzone z koordynującym w zakresie dotyczącym wykonywanych prac przez firmę zewnętrzną muszą być nagrywane z wykorzystaniem rejestratora rozmów.

6. Rodzaje urządzeń, na których dozwolone jest samodopuszczanie.

6.1. Linie 110kV.

Samodopuszczenie na liniach 110kV polega na dopuszczeniu zespołu pracowników przez dopuszczającego z firmy zewnętrznej po przygotowaniu miejsca pracy na linii 110kV, na której będzie wykonywana praca. Zakładanie uziemiaczy odbywa się na wyraźne polecenie koordynującego.

Wszystkie czynności łączeniowe związane z przygotowaniem miejsca pracy wykonują pracownicy PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna.

6.2. Linie SN i stacje SN/nn zasilane promieniowo.

Samodopuszczenie na promieniowo zasilanych stacjach SN/nn i promieniowych liniach SN polega na dopuszczeniu zespołu pracowników po wykonaniu czynności łączeniowych i przygotowaniu miejsca pracy przez dopuszczającego z firmy zewnętrznej na polecenie koordynującego.

6.3. Linie niskiego napięcia zasilane promieniowo.

Samodopuszczenie na promieniowo zasilanych liniach niskiego napięcia polega na dopuszczeniu zespołu pracowników po wykonaniu czynności łączeniowych i przygotowaniu miejsca pracy przez dopuszczającego z firmy zewnętrznej na polecenie koordynującego.

6.4. Prace w technologii ppn.

Samodopuszczenie do wykonywania prac pod napięciem według ściśle określonej karty technologicznej polega na dopuszczeniu zespołu do pracy po uzyskaniu zgody od koordynującego z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna.

- 6.4.1. Prace pod napięciem mogą wykonywać pracownicy posiadający wymagane uprawnienia i upoważnienia.
- 6.4.2. Prace pod napięciem należy wykonywać na podstawie instrukcji wymienionych w punktach 1.2.3. i 1.2.4.
- 6.4.3. Upoważnienia do wykonywania prac pod napięciem nadane przez pracodawcę muszą posiadać wszyscy członkowie zespołu.