

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
28-300 JĘDRZEJÓW
ul. Reymonta 5
tel. (041) 38-618-95
Regon 290707849

59
2007-07-26
9

URZĄD MIEJSKI
w Sędziszowie

Wpłynęło dn. 2007-07-26

Nr 382907 Zał.

Sędziszów, dnia 26.07.2007.

(Pieczęć nagłówkowa KP PSP)

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 23 ust. 13 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 96 poz. 667 z późn. zm.) oraz §10.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r., Nr 225, poz. 1934).

kap. Janusz Janowski - st. specjalista
.....
(stopień, tytuł, imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

posiadający legitymację służbową Nr 1/2007 z dnia 16.01.2007 r. wydaną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie na podstawie dostarczonego upoważnienia Nr *17-5525/15/07* z dnia *19.07.2007* roku przeprowadził w dniu *26.07.2007* r. czynności kontrolno - rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w:

Zakładzie Usług Komunalnych w Sędziszowie
.....
(nazwa i adres instytucji)

Czynności przeprowadzono w obecności:

Pani Ewelina Michalska - z-ca nacz. wydziału SO
Pana Antoni Walocha - st. młodszy ed. eksploatacji
.....
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanej jednostki)

Zakres czynności:

kontrola i ocena konserwacji hydrantów na terenie
UMiG w Sędziszowie
.....

Wykaz badanych obiektów:

hydranty na terenie UMiG Sędziszów
.....

W toku działań kontrolno-rozpoznawczych, ustalono, co następuje:

- 1. Na terenie gminy Sędziszów znajdują się 69 km*
sieci wodociągowej
- 2. Na terenie UMiG Sędziszów zlokalizowane 458 hydrantów*
2 podziemne i 456 na ziemiach
- 3. 2 kontrole i przeglądy oraz naprawy hydrantów*

- zaktualizacji powadzi dokumentacji.
1. Wyniku kontroli wraźności i hydrantów sterchono:
- niesprawnych hydrantów (ustrojenych mechanicznie) 1 szt. 20 szt.
 - brak ciśnienia sterchono w 27 hydrantach.
 - słabe ciśnienie wystąpiło w 36 hydrantach.
 - 495 hydrantów wymaga oznakowania, ~~z czego~~ 100 są oznakowane.
 - nieopomiarowanych hydrantów na terenie M. G. sterchono 198 szt. 122 szt.
 - porażym sterchono: 20 szt. brak ciśnienia wraźności 420 sztuk.
5. Wzłacaniu do protokołu Kartę hydrantów 52 szt.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na 2 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami * (niepotrzebne skreślić). Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

1. Elżbieta Wrońska
2. Włodzisław

STARSZY SPECJALISTA
DS. Kontrolno Rozpoznawczych

kpt. mgr Jerzy Janowski

(podpis z podaniem imienia i nazwiska
nazwisk kontrolowanego)

(podpisy z podaniem imion
i stanowisk służbowych kontrolujących)