



Fot. 11 . Widoczne zniszczenie struktury i wykruszenia na chodniku – woda dolna.



Fot. 12 . Widoczne zniszczenie struktury, wegetacja roślinności i wykruszenia na chodniku– woda górna.