

z dnia 17.06.2019



Fot. 7 . Widoczna silna wegetacja traw na stożku od strony m. Pawłowice (woda górna).



Fot. 8 . Widoczna siatka spękań na dojeździe od strony m. Sędziszów.