Numer ewidencyjny obiektu:	**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ** z dnia 17.06.2019	Karta nr 2.4



Fot. 11 . Widoczne zanieczyszczenia i wegetacja roślin wzdłuż chodników oraz poprzeczne spękania nawierzchni jezdni.



Fot. 12 . Widoczne ubytki i wykruszenia krawężników, silna wegetacja roślin, zanieczyszczenie jezdni oraz zniszczone zabezpieczenie antykorozyjne balustrady.