

z dnia 17.06.2019



Fot. 18 . Widoczna silna degradacja gzymsu – wegetacja roślin, ubytki betonu, gnicie i starzenie.
(woda górna)



Fot. 19 . Widoczna silna degradacja gzymsu – wegetacja roślin, ubytki betonu w rejonie kotwienia balustrady, gnicie i starzenie, a także korozja stali zbrojeniowej.